



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1200

(2017)国认监认字(051)号

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☒监督 ☐复审 ☐其他:

任务编号: 2019-A118367-1302-F02

产品名称: 建筑用钢化玻璃

型 号: 公称厚度 D=5mm

检测机构: 国家玻璃质量监督检验中心



产品名称: 建筑用钢化玻璃 型 号: 公称厚度 D=5mm 商 标: 无 数 量: 14 片 收样日期: 2019.02.25 完成日期: 2019.02.28 样品来源: 监督抽样	委托人: 极景门窗有限公司 委托人地址: 山东聊城市阳谷县华信路 297 号 生产者: 极景门窗有限公司 生产者地址: 山东聊城市阳谷县华信路 297 号 生产企业: 极景门窗有限公司 生产企业地址: 山东聊城市阳谷县华信路 297 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 本次检验为中国质量认证中心 2019 年监督检验, 范围覆盖了 $D \leq 6\text{mm}$ 认证单元的建筑用钢化玻璃。	
签发人: 黄建斌 签名:  签发日期: 2019.02.28 	
备注: 检验项目按 CNCA-C13-01: 2014《强制性产品认证实施规则 安全玻璃》及相关文件规定。	

样 品 描 述 及 说 明

一. 样品尺寸及数量

610 × 610 × 5 (mm)	6 片
1930 × 864 × 5 (mm)	4 片
1100 × 500 × 5 (mm)	4 片

二. 样品覆盖型号及说明

样品覆盖了该企业 $D \leq 6\text{mm}$ 认证单元的建筑用钢化玻璃。

三. 检验说明

依据 GB15763.2-2005 (建筑用安全玻璃 第二部分: 钢化玻璃) 国家标准, 本实验室对极景门窗有限公司生产的建筑用钢化玻璃 (厚度: 5mm) 进行了碎片状态、霰弹袋冲击性能、抗冲击性等三项性能试验, 其结果均符合标准规定。

国家玻璃质量监督检验中心

监督抽样试验报告

试样规格:	1100 × 500 (mm)	公称厚度:	5mm		
使用仪器:	计数框	试样状况:	完 好		
试验环境:	室温				
检 验 项 目	碎片状态				
标 准 要 求	每块试样(厚度 $4 \leq D \leq 12\text{mm}$) 在 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 区域内碎片数不少于 40 个, 允许有少量长条形碎片, 其长度不超过 75mm。				
试验结果					
样品编号	在 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 区域内的碎片块数	有无长度超过 75mm 的长条形碎片			
JDG8-1	60	无			
JDG8-2	51	无			
JDG8-3	87	无			
JDG8-4	94	无			
单项结论	合 格				
备 注					

报告: 刘丰源

审核: 董凤如

日期: 2019 年 02 月 28 日

本报告涂改无效



国家玻璃质量监督检验中心

监督抽样试验报告

试样规格: <u>610 × 610 (mm)</u>	公称厚度: <u>5mm</u>	
使用仪器: <u>抗冲击试验机</u>	试样状况: <u>完 好</u>	
试验环境: <u>室温</u>		
检 验 项 目	抗冲击性能	
标 准 要 求	1040g 球从 1000mm 高度自由落下, 6 块试样破坏数不超过 1 块。	
试验结果		
试样编号	冲击高度 (mm)	冲击结果
JDG8-5	1000	未破坏
JDG8-6	1000	未破坏
JDG8-7	1000	未破坏
JDG8-8	1000	未破坏
JDG8-9	1000	未破坏
JDG8-10	1000	未破坏
单项结论	合 格	
备 注		

报告: 刘丰源

审核: 董凤如

日期: 2019 年 02 月 28 日

本报告涂改无效



国家玻璃质量监督检验中心

监督抽样试验报告

试样规格:	1930 × 864 (mm)	公称厚度:	5mm		
使用仪器:	霰弹袋试验装置	试样状况:	完 好		
试验环境:	室温				
检 验 项 目	霰弹袋冲击性能				
标 准 要 求	霰弹袋从 300mm、750mm、1200mm 高度下落, 试样不破坏, 或破坏后最大 10 块碎片的总质量不超过 65cm ² 面积的质量, 保留在框内的无贯穿裂纹的玻璃碎片长度不能超过 120mm。				
试验结果					
试 样 编 号	冲 击 高 度 (mm)	冲击后 状态	样品 65cm ² 质 量 (g)	最大 10 块碎 片的质量总 和 (g)	框内有无长度 超过 120mm 的 玻璃碎片
JDG8-11	1200	破坏	81.2	14.7	无
JDG8-12	750	破坏	81.2	16.3	无
JDG8-13	750	破坏	81.2	11.4	无
JDG8-14	750	破坏	81.2	11.7	无
单项结论	合 格				
备 注					

报告: 刘丰源

审核: 董凤如


日期: 2019 年 02 月 28 日

本报告涂改无效



国家玻璃质量监督检验中心

试验结果及判定

试验项目	检验方法	试验结果	指标要求	判定标准	判定
碎片状态	GB15763.2-2005	均 > 40 个	碎片颗粒 ≥ 40 个	GB15763.2-2005	P
抗冲击性	GB15763.2-2005	均未破坏	破坏数 ≤ 1 块	GB15763.2-2005	P
霰弹袋冲击性能	GB15763.2-2005	4 片均破坏, 破坏后最大 10 块碎片的总质量均未超过样品 65cm ² 的质量	不破坏或破坏后最大 10 块碎片的总质量不超过样品 65cm ² 的质量	GB15763.2-2005	P
备注					

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用 (√)
1	霰弹袋试验 装置	45kg	QCTC-A-085	2022.01.24	√
2	抗冲击试验 机	1040g	QCTC-A-086	2022.01.24	√
3	计数框	50mm	QCTC-B-023	2019.05.14	√
4	电子天平	KF-10002	QCTC-A-091	2019.10.10	√

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	
首页	√	1	
样品描述及说明	√	1	
监督试验报告	√	3	C-04201-JDCCC-2019-G8-S
报告组成	√	1	
试验结果及判定	√	1	
试验仪器设备清单	√	1	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 国家玻璃质量监督检验中心

地 址: 河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

邮政编码: 066004

电 话: 0335-5911517

传 真: 0335-8051865

E-mail: gbzjzx@163.com